

## Information angående droppkammare evercare inLine

Vår kvalitetskontroll har rapporterat att utseendet på våra droppkammare inte uppfyller våra uppställda specifikationer. Utseendet har beskrivits som grumligt, dimmigt och flammigt. Orsaken har identifierats och är kopplat till råmaterialets egenskaper tillsammans med produktionstekniska anledningar. Åtgärder i produktionen har vidtagits för att säkerställa rätt kvalitet igen.

Våra kunder har uppmärksammat oss på att flera av artiklarna nu också nått ut till användarna som kommenterat att några infusionsaggregat ser smutsiga ut. Vi vill därför informera om detta och beklaga uppkommen situation.

**Detta är en kosmetisk defekt vilken inte är önskad, dock är infusionsaggregaten sterila och säkra att använda.**

Beroende på lageromsättning är det svårt att ge en exakt prognos när de sista infusionsaggregaten med dessa droppkammare levererats ut.

Nedan artikelnummer är berörda:

MedicARRIER art.nr	REF	Artikelbeskrivning:
68822	10500	Infusionsaggregat med luftning 180cm, PVC-fri
68823	10504	Infusionsaggregat med luftning 180cm+15cm slang, 3-vägskran
68824	10502	Infusionsaggregat med luftning 320cm, PVC-fri
68825	10508-01	Infusionsaggregat u luftning, 180cm, PVC-fri
68826	10511	Infusionsaggregat u luftning, 180cm+15cm slang, 3-vägskran
68827	10510-01	Infusionsaggregat u luftning, 320cm, PVC-fri

Vid frågor vänligen kontakta Mats Nilsson, mats.nilsson@onemed.com, Tel. 070-405 20 09

### Kontaktperson OneMed

Mats Nilsson  
Tel. 070-405 20 09  
mats.nilsson@onemed.com